粗大ごみ破砕処理施設における爆発防護に関する現地調査 八島正明

Field Study on Explosion Protection in the Bulk Refuse Crushing Process Facilities by Masaaki YASHIMA

産業安全研究所特別研究報告 別冊
Specific Research Reports of the National Institute of Industrial Safety
NIIS-SRR-NO.29(2004) pp.31~40

5. 粗大ごみ破砕処理施設における爆発防護に関する現地調査

八島正明*

5. Field Study on Explosion Protection in the Bulk Refuse Crushing Process Facilities

by Masaaki YASHIMA*

Abstract: In a daily life, the disposal of garbage and industrial waste is a serious problem. The legal system for proper disposal of refuse and promotion of the recycling has been enforced in order to promote the formation of a recycling society in Japan. Though explosion or fire has often occurred in the bulk refuse crushing process facilities, the problem is caused by the stop of the machine which causes further accidents for the smooth citizen life. In addition, there can be the accidents involving a new type of explosion and fire which is related to the development of the new refuse resource recycling technology. The final objective of this study will be made to develop a practical explosion protection/suppression system, which can be applied to the bulk refuse crushing process facilities. In order to obtain a useful knowledge for the prevention of explosion and fire in the process facilities, a field study was carried out in 7 municipal facilities in the different district (Yamagata, Miyagi, Saitama, Tokyo, Gifu, Mie, and Nara) and 2 recycling facilities for household electric appliances (Tokyo and Chiba). Gas explosion and fire are, in the most cases, caused by spray can, gas cartridge, and small cylinder including liquefied petroleum gas. Hot surfaces in the crusher and sparks by the impact, etc. seem to be the ignition source. In most investigated facilities, injection systems of air or steam are adopted in order to prevent the explosion in the crusher. Attention is necessary for not only gas explosions but also dust explosions. These dangerous objects should be directly removed by visual observation and camera monitoring, so that dangerous objects such as the LP gas cylinder as a cause of the explosion may not enter the crusher. Automatic explosion suppression systems as an explosion protective measure have not introduced, since installation and maintenance costs are expensive, until it widely installed. To begin with, an appropriate explosion pressure relief vent should be installed, as an explosion protection system.

Keywords; Gas explosions, Explosion suppression, Explosion protection, LPG, Crushing process, Pressure relief vent, Resource recycling.

^{*}化学安全研究グループ Chemical Safety Research Group

1. はじめに

廃棄物は法令で定められる事業系の20品目と特別管 理産業廃棄物を含む産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄 物棄物とに大きく分けられ、それぞれ地方公共団体と 事業者の責任によって処理されている¹⁾. 効率的に廃 棄物の再資源化を行うためには、廃棄された物を種類 別に分離する必要があるが、そのために減容化を兼ね て廃棄物を適当な大きさに破砕し、機械的分離により 選別が行われている. 回収された廃棄物の破砕と選別 は粗大ごみ処理施設で行われているが、施設の中心と なる破砕機とその周囲では爆発や火災事故がしばしば 発生しており、運用に支障をきたしている²⁾. 家庭や 事業場からは毎日のように廃棄物が出され、機械の運 転停止が長期に及んだり、多額の補修費用がかかった りすると、ごみの収集に支障をきたし、市民生活に影 響を及ぼすことになる. そのため、粗大ごみ処理施設 においては、爆発・火災の予防(未然防止)とともに、 仮に爆発・火災が発生したとしても被害の拡大を最小 限にする方策が必要とされている. 粗大ごみの破砕処 理施設における爆発や火災の事故災害では、設備や機 器自体の爆発・火災のほか、一時保管されたものや長 期間不法投棄され野積みされたものがくすぶり始め、 火災に至る事例もある.

国内では循環型社会の形成を推進するため、廃棄物 の適正処理とリサイクルの推進のための法体系が整備 されてきた 1,3). 最近では、可燃ごみを固形化したもの (RDF: Refuse Derived Fuel, ごみ固形化燃料, という.) を発電用の燃料として利用する技術も確立しようとし ている⁴⁾.これは可燃ごみを破砕し、それに石灰など を混ぜてさらに破砕を行ない、円筒形のペレット(ク レヨン形状) に圧縮成形されるものである. このよう な新しいごみ再資源化技術の開発に伴い、これまで無 かったRDFに関わる爆発や火災の事故災害が見られる ようになってきた. よりいっそう廃棄物のリサイクル 化が進めば,不燃ごみ,粗大ごみ,可燃ごみに拘わら ず廃棄される物の破砕処理を行う種類と量が増加し、 それに伴い爆発や火災の事故災害の増加が懸念される. このような状況からすると、破砕処理施設における爆 発・火災の防止対策を講じることが急務といえる.

本研究課題は粗大ごみ施設に適用できる実用的な爆発抑制技術の開発を目標とするが、平成 15 年度は実施初年度にあたり、施設の現状と現場の意見を聞き、問題点を抽出するとともに、実態を把握する目的で粗大ごみ破砕処理施設を実態調査し、爆発抑制技術の現状を調べた.

2. 爆発・火災の発生状況

2.1 事故の発生状況

粗大ごみ破砕処理施設で最近発生した爆発・火災事故について、平成14と15年の2年間について新聞等に報道された事例を表1に示す.この表には示さなかったが、ごみ収集作業中にパッカー車が火災となりくすぶったという事例も多い.表中の起因物(物質)はスプレー缶やカセットボンベに入っているLPガスと推定されている.着火源は不明なことが多い.幸い、破砕機まわりは立ち入り禁止で運転されているため人的被害は少ないが、復旧期間と復旧費用(被害額ではなく、設備の改善と消火装置等を追加した費用)を見ると、その損害は大きい.

(社)全国市有物件災害共済会では、平成9年度、全国669市と263の一部事務組合の計932団体に対してアンケートを実施し、715団体から回答を得た²⁾. そのうち、破砕処理施設は463団体が所有しているが、その保有数は616施設となっている(1団体平均1.33施設). 平成4年から平成8年の5年間に63施設97件の火災が発生しているが、平成8年度は平成4年度に比べ年間件数が2.2倍も増加しているという.火災・爆発の発生場所としては受入貯留ピットが多いが、44%は破砕機とその後続の振動コンベアと破砕物搬送コンベアとなっている.

2. 2 社会背景

かつてはスプレー缶の噴射剤としてフロンが使われていたが、いわゆるオゾン層保護法が1988年(昭和63年)に施行されたことによりフロンの使用が規制され、1990年(平成2年)から特殊用途を除きスプレー缶へのフロンの使用量が急減した。フロンは不燃性であるが、それ以後、一部は不燃性の炭酸ガスや窒素が使われているものの、噴射剤として可燃性のLPガスやDME(ジメチルエーテル)が代替物質として多く使われるようになった5)。このことでスプレー缶に関する爆発や火災事故が増加するようになったと言われる

ごみの問題は日々の暮らしの中では最重要課題の一つに挙げられる. 廃棄物の処理を適正に実施するとともに限りある資源を有効利用しようという循環型社会の形成のためにはリサイクルの促進が不可欠であるが、個別物品の特性に応じた以下の規制が平成12年から現在までに施行されている.

粗大ごみ破砕処理施設における爆発防護に関する現地調査

表 1 粗大ごみ破砕処理施設における爆発・火災事故の事例

Table 1 The case of explosion and fire accident in the bulk refuse crushing process facilities.

日時	場所	概 要	起因物あるいは 物質	着火源	死傷者	復旧期間, 費用など
2003年/11月24日	茨城県	市のクリーンセンターの粗大ごみ処理施設の破砕機 内で爆発があり、処理施設の窓ガラス約20枚が割	不明	不明	なし	1週間
(9:50)		れ、破砕機のベルトコンベア部分が破損したほか、 破砕機内のごみが燃えた.				
10月1日 (14:50)	青森県	市のゴミ処理場の破砕施設で出火,施設のベルトコ ンベア室の床と天井を焼いた.	灯油? (石油スト ーブ)	不明	なし	不明
8月17日 (9:00)	愛知県	リサイクル会社の不燃ごみの選別機から出火, 選別 機の内部を焼いた.	不明	不明	重傷1名	不明
6月11日 (13:40)	群馬県	市のゴミ処理施設の回転式破砕機内で爆発事故が起 きた.	LP ガスボンベ	不明	なし	13 日 1830 万円
5月16日	東京都	市の不燃ごみ処理施設において爆発が発生し、装置 が焼損した.	LPガスボンベ, スプレー缶など	不明	なし	不明
1月30日 (8:50)	東京都	市中間処理場で大きな爆発音がし、機械の一部を破 損した.煙が出た.	L Pガス (スプレ 一缶)	不明	なし	不明
2002年/ 12月27日 (13:35)	滋賀県	市の産業廃棄物処理公社の大型ごみを処理する破砕 機内で爆発があった.	不明	不明	1 名 負	不明
12月25日	広島県	不燃物を破砕して再資源化できる鉄やアルミを選別 する設備付近で火災が発生し、ベルトコンベアや選 別機の一部を焼損した.	スプレー缶か灯油 などから発生した 可燃性ガス	破砕物の過熱	なし	約 5 ヶ月 3億 6 千万 円
12月3日 (11:30)	群馬県	市清掃リサイクルセンターの高速回転式破砕機から 出火し、破砕機とゴム製のベルトコンベアの一部を 焼いた.	スプレー缶かボン ベ	不明	なし	不明
11月21日 (10:00)	長崎県	町のクリーンセンターで、金属不燃物を裁断中に破 砕機で爆発が発生した.	不明	不明	なし	不明
9月12日	三重県 8月8日 と同じ施 設	市の不燃物リサイクルセンターで破砕処理中に爆発 が発生し、破砕機振動コンベアなどの一部が壊れた.	家庭用プロパンガ スボンベ(2キロ)	不明	なし	被 害 額 2000 万円
8月8日	三重県	市の不燃物リサイクルセンターで破砕処理中に爆発 が発生した.	大量のカセットボンベ	不明	なし	18日4000万円
7月30日 (19:15)	山形県	市リサイクルセンターで破砕処理設備で火災が発生 した.火元はコンベア付近と推定される.	不明	不明	なし	6ヶ月 4 億8千 万円
6月18日 (15:40)	岐阜県	市北清掃センターの粗大ごみ処理施設において爆発 が発生し、破砕機の一部、ベルトコンベアや集じん 機が壊れた.	カセットボンベの 可能性が高い	不明	なし	約1500万 円 約1ヵ月 半
5月7日 (16:10)	東京都	区清掃工場の不燃ごみ処理センターの破砕物選別室 付近から出火した.	不明	不明	死傷者 5 名うち1 名 死 亡 (消防 士)	不明

- 1)容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集 及び再商品化の促進等に関する法律): 平成 12 年4月施行
- 2)家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法: 平成13年4月施行
- 3)食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の 促進に関する法律): 平成 13年5月施行
- 4)建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源 化等に関する法律):平成 12年11月施行:平 成14年5月完全施行
- 5)自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律):平成15年1月11日第1次 施行(定義、責務等の一部の規定):平成16年7月1日第2次施行(解体業等の許可開始等):平成17年1月1日完全施行予定

これらの規制とは関係なく、破砕処理施設では爆発・ 火災が増加しているが、各リサイクル法の施行前後から廃棄物処理関係の爆発・火災の事故災害が多く見られることも否定できない。RDF製造事業所、自動車解体事業場、建設廃木材チップなど廃棄物を扱う処理施設や再生工場での爆発や火災が顕著化しつつある。

3. 現地調査

3. 1 調査見学先

調査は、地方自治体・広域組合の粗大ごみ処理施設 7ヶ所(山形,宮城,埼玉,東京,岐阜,三重,奈良) と、家電リサイクル品に関わる民間の処理施設2ヶ所 (東京と千葉)の計9ヶ所について行なった.調査先 のうち、地方自治体・広域組合の施設のいくつかは、 過去に爆発や火災が公表にされたところを選定した.

3.2 不燃・粗大ごみの処理の概要

粗大ごみの処理施設は焼却施設とは切り離されて別の工程で燃やせないごみ(不燃ごみ)とともに処理されるが、リサイクルセンターやリサイクルプラザと併設されているところが多い.不燃・粗大ごみ処理施設で高速型と低速型(二軸せん断式)の破砕機を持つところでは布団類や伐採された枝など大きな可燃ごみを後者の破砕機にかけて粗破砕し、焼却施設に送るようにしている.主な破砕処理工程は次の通りである.

- 1)パッカー車や平ボディ車により回収され不燃ごみや粗大ごみは、ピット、コンベアに投入される. 選別をかねて平屋の一時保管場に溜められることもある.
- 2)危険物は、予め手選別やコンベア上でモニターされ、機械を止めて取り除かれる.

- 3)破砕機へ投入する.
- 4)破砕物は磁選機や風力選別機により、鉄金属、非 鉄金属、プラスチック、不燃物、可燃物に分けら れる. 鉄・非鉄金属は資源回収(有価物回収)へ、 プラスチックと不燃物は最終処分場や埋立地に運 ばれる。

パッカー車はスプレー缶やライターなどを押しつぶすことで火災を引き起こす危険性があるため、平ボディ車に変更した地方自治体・広域組合もみられる.

高速回転式の破砕機にはロータの回転軸によって横型と竪型のものがあり、ロータに取り付けるハンマの形状によってリングハンマ式、スイングハンマ式、リンググラインダ式に分けられる 6 . 周速度は $40\sim60$ m/sである 7 . 図1に供給フィーダ付き横型スイングハンマ式破砕機の概略図を示す 8 .




図 1 供給フィーダ付き横型スイングハンマ式破砕機の概略 8)

Fig.1 Horizontal swing hammer crusher with the supply feeder⁸⁾.

3.3 各施設の処理の流れと爆発・火災の防止対策の状況

 3γ 所の施設を例に挙げて以下に述べる。表 2 に整理したものを示す。

(1)三重県内のある施設

図2に三重県内のある施設の処理工程を示す. 不 燃・粗大ごみは受入れホッパから供給コンベアを上が り、回転式破砕機に送られる. 破砕機の回転数は他の 施設のものに比べて大きい. 破砕物は振動コンベアに 排出され, No.1 破砕物搬送コンベアに載せられ, 磁力 選別機, 回転式ふるいによって鉄分, 不燃物, 可燃物, アルミニウム, プラスチックに分けられる. 破砕機の 下部には爆発雰囲気にならないように強制的な送風を 行い, 雰囲気を希釈している. 破砕室の上部には放散 ベントを介して爆発圧力放散口が設置されている. 破 砕機は半地下に設置してあるため, 天井に続く放散ベントが長い. 当初, 破砕機の爆発圧力放散口(放散扉) の面積は小さかったが, 爆発を何度か繰り返すうちに その面積が大きくなったという。圧力放散口の一部は 金網格子となっており完全には閉じていない。これは 爆風を逃す工夫である。放散扉にはスイッチが取り付 けられており、爆発で扉が開くことで爆発の有無を検 知している。

この施設は、平成9年以降6回の爆発・火災事故に遭っている。スプレー缶(エアゾール缶)やボンベ(LPガス小型ボンベやカセットボンベ)の混入が原因とされ、現在では手選別を徹底するようになった。具体的には搬送車のごみをグランド(手選別場)に広げ、作




図2 三重県内のある施設

Fig.2 A certain facility in Mie prefecture.




図3 埼玉県内のある施設

Fig.3 A certain facility in Saitama prefecture

業員が目視で選別し、それから投入ホッパに運び破砕 にかけられるように変更した.

破砕機への送風は可燃性雰囲気の希釈という防爆の 目的のほかに可燃性予混合気の混合促進にも寄与する. 従って、ひとたび大量のスプレー缶を破砕し、ガスが 拡散すると混合促進につながるため、十分な送風量を 確保しなければならない.

(2)埼玉県内のある施設

図3に埼玉県内のある施設の不燃・粗大ごみの処理の流れを示す.この施設では、図の中央付近の破砕機(横型高速ハンマ式)の前に粗破砕機(2軸低速せん断式)を設けている.破砕機内は水蒸気吹込みによって不活性化を図り、爆発範囲に入らないように制御されている.図中には、破砕機内とその前後のコンベアには監視カメラと消火用散水装置が取り付けられている(それぞれ、ITVと〇印で示す).このような安全装置は後から増設されたもので、きっかけは、試運転期間中に破砕物搬送コンベアにおいて出火したためである.コンベアはゴム製からスチール製に替えられた.改良の後、現在までのところ、爆発、火災の発生は報告されていないそうである.

(3)東京都内のある家電品リサイクル処理施設

持ち込まれた家電製品(4品目)は一台ごとにバーコードに登録されてから前処理で手分解し、破砕機に投入する.冷媒のフロンは回収し、ポリウレタンは圧縮し、減容化が図られる.搬入される製品はまちまちであるため、前処理の機械化は難しく、一人の作業員が1台を担当してカバーや部品を取り外している.作業手順、使うべき工具などは効率化を図るよう試行錯誤が繰り返され、現在の方法に決められたという.1台ごとに管理することで、何をいつどのくらい処理したのか、そしてどのくらい再資源化がなされたのか正確に把握できる.

不燃・粗大ごみ処理場と異なり搬入される廃棄物の種類が限定されるため爆発や火災の防止を行いやすいように思われたが、伺ってみると、この施設でも一度火災に遭い、消防署へ消火の要請をしているそうである。海外の製品には製造年月が不明で部品として使われている物質が不明のものがあり、処理を行う際に緊張を強いられているという。温度管理では放射温度計により100℃で警報とスプリンクラーの放水を行っている。しかし、実際に爆発する場合はおそらく間に合わないであろうとのことであった。爆発抑制装置は設置されていない。

3.4 調査先の爆発・火災の防止

調査先の災害事例では、ガス爆発(さらには粉じん 爆発) が発生したところもあれば、火災のみが発生し たところもあった. 原因とされた物としては、カセッ トボンベ、小型ボンベ、塗料缶などが挙げられたが、 そのほかはどのようなものが初めに燃えたのかが特定 できなかったようである. 着火源としては、破砕機内 の高温部分(熱面)や衝撃による火花などが推定され た. 現地で監視モニターを見る機会があったが、破砕 機内では、火花はひっきりなしに発生し続けており、 施設案内の方に伺ったところによると、特にベッドの スプリングに代表されるピアノ線(鋼鉄製)を破砕す るときに長い火花がよく出るとのことであった. ある 施設では飲食店の改装で廃棄された店名の記された大 量のマッチが段ボールに入れられ、粗大ごみに出され、 発火のトラブルがあったという. 事業系のごみでは同 種のものが可燃ごみと不燃ごみをきちんと分けられず 大量に廃棄されることが多い.

一度爆発や火災に遭うと、破砕機投入前の選別を慎重に行なうようである。破砕機においては、爆発圧力放散設備、温度検知器、散水装置が取り付けられている施設がほとんどで、発火の予防としては爆発範囲に入らないように強制的に通風を行なったり、酸素濃度を減少させるため、水蒸気の吹き込みを行なったり、家電リサイクル品の破砕施設では投入量を厳密に管理している施設があった。窒素などによる不活性化は酸欠の危険性があり、いずれも採用されていなかった。

(社)全国市有物件災害共済会のマニュアル²⁾を参考 として防止対策を立てている施設が多いように推察さ れた.

初期火炎を短時間で検知し消火剤を噴射する爆発抑制装置の設置⁹⁾は家電リサイクル工場の1ヶ所だけであった。そのほかは,爆発圧力放散扉に開閉スイッチを設けておき,それが作動した場合や火炎温度の変化で爆発を検知している。

爆発や火災の危険性を知りつつも予算に限りがある ため、高度の爆発火災防止対策が立てられないという のが現実のようであった.

粗大ごみ破砕処理施設における爆発防護に関する現地調査

表 2 調査先の爆発・火災の防止対策

Table 2 Prevention measures of explosion and fire of investigated facilities.

施設	処理能	破砕設備	設置	爆発・火災対策				備考
	力 運転時 間		年	雰囲気の制御	監視	爆発圧 力放散	その他	
山県	100 t / 5 h 9 ~ 15 時(休憩 1時間)	横式破砕機 2軸式切断機	平成7年	・水蒸気吹き込み ・酸素濃度 11.5%以下になると,装置が自動停止 ・ブタンガス換算で8000pm, 爆発下限界の約 1/2で管理	温度センサー 100℃警報 150℃で散水 破砕機内,出口 コンベアの監 視カメラ 放水銃 (ごみピ ット)	有り・バス地	・装・装・はもたカ質て発置自置破蒸っめメ上な抑し散り機でい監は能抑しまり、一般でいいでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	・平成 14 年 7 月 30 日 爆発 ・難燃性のコンベアベルトに取替え、温度センサー、放水ノズルなどの増設 ・パッカー車を改め平ボディ車を使うようにした ・投入されたピットにおいて、LP ガスボンベやカセットにおいて、LP ガスボンなど爆発の原因になりそうなものを目視で監視・しかし量が多いため、100%は把握できない
宮城県	70t/5 h	横形回転 式破砕機 (ハンマ) 式 575rpm, せん断式 破砕機	平成7年	・水蒸気吹き込み:破砕機の酸素濃度を11%以下に制御・可燃性ガスの警報機の濃度は 爆発下限界の1/3に設定	破砕機入口・出 口側のコンベ アに監視カメ ラ 温度測定(火災 検知)	有り キャン バス地	爆発抑制装 置なし 自動散水装 置あり	・過去の爆発火災の事故なし・市内には3工場があるが、別の工場では10年ほど前に爆発事故あり
埼 県	43t/5h 8 時 30 分~17 時	・機低せ破・速(式)	平成14年	水蒸気吹き込み	破砕機入口・内 部・出口側に監 視カメラ 温度測定(火炎 検知)	有り	爆発抑止装 置なし 自動散水装 置あり	・試運転中に小規模な 火災が発生した ・火災当時はコンベア がゴム製であったた め,スチール製に取替 え,監視カメラ,消火 器の設置を行った
東京都	50t/5h 8 ~ 17 時操業	竪型リン ググライ ンダ式	昭 和 58 年, 59 年 改造	なし	破砕機入口と 内部のカメラ による監視 温度測定	有り	・散水装置 (投入ホッパ) ・爆発抑制 装置なし ・手選別の 徹底	・爆発火災の防止対策 が不十分と思っている が,予算上,安全装置 を設置するまでには至 っていない ・運転中につき内部を 見学できず

表2 (つづき)

Table 2 (continue)

施設	処理能	破砕設備	設置	爆発・火災対策				備考
	力 運転時 間		年	雰囲気の制御	監視	爆 発 圧 力放散	その他	
岐 県	50t/5 h 9 ~ 16 時	横型スイ ングハン マ式 575rpm	昭 和 53年	水蒸気吹き込み,強制通風なし	ガス濃度なし破砕機前後の監視カメラ	有り	スプレー缶 の混入対策 散水装置は コンベア入 り口で主に 粉じんが舞 うのを防止	・マットレスのスプリング (鋼鉄)では火花が出やすい・蒸気による不燃化は行っていない. 予算的に無理・モニターが白黒で古いものであるため写りが悪い
三県	75t/5h 9 ~ 16 時	横型 900rpm	平成 5 年	通風希釈ガス濃度検知	破砕機入口と 出口の監視カ メラ 温度センサー 70℃,本体 60℃ 温度センサー 70℃	有り 放散ダ クトが 長い	手瀬別の徹 底 自動散水装 置あり 爆発抑制装 置なし	・平成9年以降14年まで6回の爆発火災を経験している・放散口の増設,散水装置の設置,手選別えを徹底するようにしてきた
奈 県	30t/5h	二軸せん 断式低速 2軸式, (21rpm, 18rpm) 高速 (横 グ スインマ 式)	平 成 14 年 12月	水蒸気吹き込みなし ガス濃度が基準値を超えると強制通風	監視モニター 温度センサー 火炎検知 爆発検知	有り	・爆発抑制 装置なし ・スプレー 缶の穴あけ の徹底	・旧施設において平成12 年6月爆発 ・水にかかると破砕物が 壁に着くので蒸気の吹き 込みは行っていない ・投入口寸法:1.3m,長 さ1.7m(低速2軸) ・投入口寸法:径1.4m,幅1.6m(高速回転)
東京都(家電品処理)	60 万台 /年 12 時間 /日	整型破砕 機	平 成 11年	未調査	破砕機入口と 内部に監視カ メラ 放射温度計に より平均温度 100℃で警報 と放水	未調査	・爆発抑制 装置なし ・10 分に一 度の散水	・平成14年火災発生 ・スチールの破砕で高温 になる ・モニターで発火したこ とがわかっても爆発は速 いので次の瞬間画面が真 っ白になってしまうだろ う
千 葉 宗 電 品 処理)	家電製 品75万 台/年 OA 機 器40万 台/年	竪型破砕 機 300rpm	平 成10年	常時散水(ただし,雰囲気不活性化の目的ではなく冷却目的)	監視カメラ放射温度計	有り	・爆発抑制 装置あり ・投入量の 制御 ・散水	・平成 13 年爆発事故・2ヶ月停止で3億5000 万円の損失・平成 13 年発火事故

4. 考察

4.1 爆発・火災の原因

(1)起因物質

爆発と火災は異なる形態の事故災害であるが、現地調査、新聞報道、災害共済会、化学プロセスのデータベース ¹⁰⁾からすると、両形態とも推定される起因物質としてまず挙げられるのは LP ガス(ブタンやプロパン)あるいは DME である。油類や塗料に入った有機溶剤も起因物質として挙げられる。しかし、十分に調査されずに原因不明として取り扱われてきたことも多い。ここではLPガスの他に挙げられる起因物質を検討する。

これまで焼却設備にシュレッダーダストとして回収された紙粉が段ボールに入った状態で投入され、粉じん爆発が発生した事故(粉じん爆発)がある¹¹⁾.このような可燃性の粉じんが誤って破砕機に投入された場合、着火源が周囲にあれば粉じん爆発が発生する可能性がある.一般的に金属は不燃と思われているが、破砕により細かくなった金属粉じんには燃焼性を有するものが多い¹²⁾.森らの調査ではリチウム電池を金属のこぎりで切断を行ったり、ハンマで強くたたくなどにより火花が生じ、火炎を上げて燃え始めたという¹³⁾.携帯型の小型家電製品の筐(きょう)体には、プラスチックのほかマグネシウム合金やアルミニウムなどの軽金属が使われるようになってきた。工業材料としてチタンもよく利用されている。これらの金属が細かくなると粉じん爆発を起こしやすいことが知られている。

一般的に廃棄されるプラスチックの多くはある温度に達すると溶融し、さらに温度が高くなると解重合や熱分解により可燃性ガスを発生する。清掃工場の爆発事故には水素が起因物質と推定された事例もある。

(2)火花の発生

不燃・粗大ごみの中で火花が生じる可能性があるものは金属類である. ごみの中に鉱物など硬いものが含まれていると、それが破砕機壁と擦られ、破砕機側が削られ、金属(鉄鋼)の粉じんが赤熱しながら飛び散る. 炭素鋼は炭素の含有によって火花の発生具合が異なる ¹⁴⁾. 炭素鋼の場合の赤熱は、それが摩擦により微粒化して飛び散る際の燃焼を伴わない高温による発光(熱)が多いが、チタンやマグネシウムなどの火花はそれ自体の燃焼によるものである. チタンの燃焼における粒子の温度は約2500℃にも達する. アルミニウム、真ちゅうは火花が生じないが、鉄鋼、赤さびのある鉄、チタン、マグネシウム、タングルテンなどは火花を生じやすい.

(3)高温熱面

高温熱面となる部分は破砕部分のほか、回転軸、動

力機械、コンベアなどが挙げられる. ある施設の竪型 破砕機内の温度は、赤外線放射温度計によると常時 160℃程度(破砕機上部)であり、火花がひっきりなしに出続けているとのことであった. しかし多くの施設では 100℃を警報温度に設定している.

スクリーン上に載った被破砕物はハンマの衝突により衝撃的な圧縮とせん断により砕かれる(図1). このとき加わる破砕エネルギーは変形の仕事に費やされる.機械加工における金属切削では変形仕事の90%以上が熱となり消費され、切削条件によってかなり異なるものの鉄鋼(炭素鋼)を切削する場合には局所的には数百度の高温になることが予想される¹⁵⁾.微細な切削粉(鉄、炭素鋼など)は赤熱し、火花となる.(社)全国市有物件災害共済会の調べ²⁾では、破砕機出口の破砕金属の推定最高温度は267℃であったという.

4.2 爆発防止対策としての爆発抑制装置

爆発や火災の防止対策の考え方としては予防と抑制 (被害の拡大防止)があるが、両方を講じる必要がある。すなわち、発火させないことと、万が一発火して も爆発の局限化をはかり爆発を拡大させないない対策 が必要である^{2,16)}. 予防については、スプレー缶や小 型ボンベ等の危険物を破砕機前で除去することが鉄則 である。段ボールや袋に入った危険物を見つけ出すた めに破袋機などが必要であり、目視で行う場合には、 コンベアの搬送速度を適切にし、コンベア上に平たく 薄く被破砕物を載せる工夫が必要かもしれない。

爆発抑制対策としての消火剤噴射式の爆発抑制装置の設置と保守費用は高価であり、広く普及しているとは言い難い.特に対象となる火炎が LP ガスと特定できれば良いが、そうではない場合には、消火剤の選定に注意が必要である.現状の爆発抑制装置としては、まずは爆発圧力放散設備の設置が原則となろう.圧力放散設備の技術指針としては文献がある 17). ただし、対象となる破砕機の破壊は免れるが、ほかの設備に火炎や爆風が拡がり、火災が拡大する可能性があるため、爆発や火災の拡大を防止するため火炎や爆風の伝ば経路を予め予測し、対策を講じなければならない. 爆発の検知応答時間を早くすれば散水装置の設置も有効である.

5. まとめ

不燃・粗大ごみ破砕処理施設は破砕機の刃の交換と保守により長期間使用されることが前提となっている。全国的にみて、現状の施設では古い設備と新しい設備が混在しており、爆発・火災に対する対策には違いが見られる。特に予算の都合で、安全装置を十分に備えられずに運用を続けなければならないという施設もある。どこの施設でも聞かれたことだが、機械の運転を

停止することが一番困るという.一度爆発や火災事故が発生すると,市民生活に支障が出るため復旧を急ぎ,費用を捻出しなければならない.特に事故防止に対する費用対効果が不明瞭でリスクを減らす投資をしにくいように思われる.最先端の消火剤噴射式の爆発抑制装置を設置した施設では、安全を担保するための投資と位置づけているが、作動そのものの実績がないという。

爆発・火災による損害の低減,災害撲滅を図るため ユーザー,メーカ挙げて取り組みがなされているが, 公表された事故だけでも6件あった.軽微なトラブル は公になっておらず,実際,宮城県のある施設を除い ていずれの施設も火災あるいは爆発が発生しているこ とがわかった.多くの施設を回ることはできなかった が,文献情報を参考にしながら,施設の爆発・火災の 防止の現状と現場の意見を直接聞き,問題点を抽出し, 有益な知見を得ることができた.

謝辞

本調査研究を実施するにあたり施設見学を快諾し, 爆発・火災の発生状況と防止対策などについてお話頂き,また資料を提供頂いた各施設の方々に感謝の意を表します.

参考文献

- 1) 東京都環境局編,東京リサイクルハンドブック 2002,東京都環境局.
- 2) 破砕物処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル, (社)全国市有物件災害共済会,平成10年度.
- 3) 環境白書, 環境省.
- 4)循環型社会白書(平成 13 年度~15 年度),環境省.

- 5) 「スプレー缶の破裂・爆発に気をつけて」,消費 者被害注意情報 No. 33, (2000 年 11 月 21 日)国 民生活センター.
- 6) 中山哲男編, 廃棄物処理・再資源化技術ハンド ブック, (1993) 建設産業調査会, 第7章.
- 7) 柳田博明, 微粒子工学大系 第1巻 基本技術, フジ・テクノシステム, (2001), pp. 805-815.
- 8) 日立造船, 横型回転式破砕機資料.
- 9) 那須貴司, "爆発抑制装置", 高圧ガス, 22, (1985), pp. 16-24.
- 10) 板垣晴彦, "化学プロセスにおける爆発災害防 止支援システムの開発", 産業安全研究所特別研 究報告, NIIS-SRR-NO. 27, pp. 97-102.
- 11) 朝霞市ごみ処理施設爆発火災事故原因報告書, 平成7年11月朝霞市環境部.
- 12) 松田東栄, "金属系素材物資の粉じん爆発危険性", 火災, 209, (1994), pp. 45-50.
- 13)森 美由紀,岩本聡浩,相原利雄,豊田素子, 占部武生, "破砕処理施設での事故原因調査, -1.リチウム電池による火災発生の可能性調査, -2.インキ状廃棄物による爆発発生の可能性調査",東京都清掃研究所研究報告(平成10年度), 28, pp. 125-137.
- 14) JIS G 0566-1980, "鋼の火花試験の方法".
- 15)日本機械学会編,機械工学便覧 B2 加工学・加工機器, (1984), 丸善, pp. 121-122.
- 16) 板垣晴彦, "廃棄物破砕設備での火災・爆発の 現状と防止対策",火災, Vol. 46, No. 6, (1996), pp. 13-17.
- 17) 爆発圧力放散設備技術指針, NIIS-TR-No. 34 (1998), 產業安全研究所.

(平成16年7月13日受理)